

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение Игринская средняя
общеобразовательная
школа № 3

Эграысь огъядышетонъя
3-тй номеро шорьёзо школа
муниципал коньдэтэн возиськись
огъядышетонъя ужьюрт
(Эграысь 3-тй номеро ОШШ МКВОУ)

тел. (34134) 4-52-30

ул. Пугачева, д.36, п. Игра, Удмуртская Республика, 427140

E-mail: igraschool3@mail.ru

Официальный сайт: http://ciur.ru/igr/igr_s03/default.aspx

ОКОНХ 92310 ОКПО 54456162 ИНН 1809002927 КПП 183101001

р/с 40102810545370000081 Отделение-НБ Удмуртская Республика банка России//УФК по
Удмуртской Республике г.Ижевск БИК 019401100

30.06.2022 № 29
на №114-2022 от 30.05.2022г

Прокурору Игринского района
старшему советнику юстиции
И.М.Гаптрахманову

**О результатах рассмотрения Представления
от 30.05.2022г № 114-2022 об устранении нарушений закона**

В ответ на Ваше представление об устранении нарушений закона от 30.05.2022г № 114-2022 сообщая следующее:

Представление о нарушении закона было рассмотрено на совете при директоре (протокол №19 от 20.06.2022г) МБОУ Игринской СОШ №3

1. Кузьмин Е.Г, заместитель директора по АХР, признал, что нарушил требования закона, а именно:
- нарушил часть п.2,15,17,35,38,54,394 Правил,ст4 п4, ст 88,табл.23 Федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008г п.4.3.7 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п 3.24 СНИП 2.08.02-85 «Общественные здания и сооружения»; п 1.132 СНИП 2.08.02-89» «Общественные здания и сооружения»; п 6.26 СНИП 21-01-97» «Пожарная безопасность зданий и сооружений»

С учетом выше изложенного проведены следующие мероприятия:

1. Произведена замена вилки в мясном цехе
2. На Электрический водонагреватель установлен автоматический выключатель. Заключен договор с ИП К.С. Ширококов № 06/18 от 24 июня 2022г на установку устройства тепловой защиты электронагревательного прибора.
3. Разработана Инструкция о мерах пожарной безопасности в зданиях и помещениях МБОУ Игринской СОШ №3 и на прилегающих к ним территориях(определены лица, ответственные за конкретные действия в случае возникновения пожара.
4. В помещении библиотеки проведены работы по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемости отверстий в конструкции стены, смежной с архивом и кладовкой
5. В здании школы коридоры 2-3 этажей не разделены противопожарными перегородками 2-го типа на участки, длиной не более 60 метров. Отправлено письмо начальнику Управления образования МО « Муниципальный округ Игринский район УР» Усковой Е.А о выделении средств на установление дверей в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей.
6. Проведено техническое обследование (автоматической пожарной сигнализации (АПС) и системы оповещения людей о пожаре (СОУЭ) ООО « Сервис Плюс»
7. Ограждение на кровле над спортзалом будет отремонтировано после 15 июля в связи с тем, что рабочие по комплексному обслуживанию здания находятся в очередном отпуске.

За ненадлежащее выполнение своих должностных обязанностей к дисциплинарному взысканию привлечен Кузьмин Е.Г, заместитель директора по АХР, объявлено замечание.
Приложения:

1. Копия приказа в 1экз на 1л;
2. Копия объяснительной
3. Инструкция о мерах пожарной безопасности в зданиях и помещениях МБОУ Игринской СОШ №3 и на прилегающих к ним территориях(определены лица, ответственные за конкретные действия в случае возникновения пожара
4. Локальный сметный расчет (смета) №60-01-01
5. Акт №02/06.22 обследования средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.
6. Коммерческое предложение №3 от 29 июня 2022г «Дверь металлическая противопожарная одностворчатая стандартная»
7. Договор с ИП К.С. Ширококов на установку устройства тепловой защиты электронагревательного прибора.
8. Фото ремонтных работ в библиотеке



Зуева

О.А.Зуева