



ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРОКУРАТУРА
ИГРИНСКОГО РАЙОНА

ИГРА ЁРОСЫСЬ ПРОКУРАТУРА

ул. Советская, 52, пос. Игра, 427145

Директору МБОУ Игринская
СОШ № 3

Зуевой О.А.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

30.05.2022 № 114-2022

об устранении нарушений
закона

Прокуратурой Игринского района совместно со специалистами ОНД и ПР Игринского, Красногорского и Якшур-Бодьинского районов, Игринского ОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по УР» проведена проверка соблюдения прав детей на обеспечение безопасности в образовательных организациях, в ходе которой выявлены нарушения закона в деятельности МБОУ Игринская СОШ № 3.

В соответствии с п. 2 ч. 6 ст. 28 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся.

В соответствии со ст. 34 Федерального закона от 21.12.1994 за № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон о пожарной безопасности) граждане имеют право на защиту их жизни, здоровья и имущества в случае пожара.

Во исполнение указанных требований законодательства постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 утверждены Правила противопожарного режима в РФ (далее - Правила), которые устанавливают требования пожарной безопасности, определяющие порядок поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов защиты (далее - объекты защиты) в целях обеспечения пожарной безопасности.

В ходе проверки выявлено, что на объекте защиты – МБОУ Игринская СОШ № 3 в нарушение п. 2, 15, 17, 35, 38, 54, 394 Правил, ст. 4 п. 4, ст. 88, табл. 23 Федерального Закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 г. п. 4.3.7 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 3.24 СНИП 2.08.02 - 85 «Общественные здания и сооружения»; п. 1.132 СНИП 2.08.02 - 89* «Общественные здания и сооружения»; п. 6.26 СНИП 21-01-97* «Пожарная

безопасность зданий и сооружений» допускается эксплуатация вилки электрического водонагревателя в мясном цехе на кухне с оплавлениями; на кухне допускается эксплуатация электронагревательного прибора, не имеющего устройств тепловой защиты; инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с XVIII разделом правил противопожарного режима в РФ не разработана (не определены лица, ответственные за конкретные действия в случае возникновения пожара); в здании школы коридоры 2-го и 3-го этажей не разделены противопожарными перегородками 2-го типа на участки, длиной не более 60 метров; в помещении раздевалки на кухне отсутствует система пожарной сигнализации; в помещении перед архивом, на 3 этаже, отсутствует система пожарной сигнализации; в помещении обслуживающего персонала, на 2 этаже, отсутствует система пожарной сигнализации; в помещении для спортивного инвентаря и туризма, на 2 этаже, отсутствует система пожарной сигнализации; ограждение на кровле над спортзалом находится в неисправном состоянии; в помещении библиотеки руководитель организации не обеспечил проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемости отверстий в конструкции стены, смежной с архивом и кладовкой; в здании школы система пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре эксплуатируется с истекшим сроком службы, при этом руководителем организации не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности.

В соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» (далее – Закон о противодействии терроризму), указанный нормативно-правовой акт устанавливает основные принципы противодействия терроризму, правовые и организационные основы профилактики терроризма и борьбы с ним, минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма, а также правовые и организационные основы применения Вооруженных Сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом.

В силу ч. 2 ст. 5 Закона о противодействии терроризму Правительство Российской Федерации устанавливает обязательные для выполнения требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий), категории объектов (территорий), порядок разработки указанных требований и контроля за их выполнением, порядок разработки и форму паспорта безопасности таких объектов (территорий) (за исключением объектов транспортной инфраструктуры, транспортных средств и объектов топливно-энергетического комплекса).

В целях реализации положений федерального законодательства о противодействии терроризму постановлением Правительства РФ от 02.08.2019 № 1006 утверждены Требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения РФ и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения РФ (далее - Требования).

Данный подзаконный акт устанавливает порядок категорирования указанных объектов (территорий), результаты которого отражаются в паспорте безопасности объекта. Согласно паспорту безопасности МБОУ Игринская СОШ № 3 объект (территория) – МБОУ Игринская СОШ № 3 относится к третьей категории объектов (территорий) опасности.

В нарушение пп. «д», «и» п. 24, пп. «а» п. 25 Требований объект – здание МБОУ Игринская СОШ № 3 не оснащен системой оповещения и управления эвакуацией; на объекте отсутствует охранная сигнализация; имеющееся ограждение не исключает бесконтрольное пребывание посторонних лиц на территории объекта.

Кроме того, на объекте функционирует система видеонаблюдения, состоящая из одиннадцати наружных и трех внутренних камер видеонаблюдения, а также двух видеорегистраторов. Один из видеорегистраторов архивирует и обеспечивает хранение информации менее одного месяца, что не соответствует требованиям пункта 30 Требований.

Вышеуказанные нарушения законодательства, а также изданных в целях исполнения его положений подзаконных актов являются недопустимыми, существенно нарушают права детей на безопасные условия получения образования.

Причинами указанных нарушений явилось ненадлежащее исполнение служебных обязанностей должностными лицами МБОУ Игринская СОШ № 3, условием - ослабление контроля со стороны руководства МБОУ Игринская СОШ № 3.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ПРЕДЛАГАЮ:

Безотлагательно рассмотреть настоящее представление и принять меры по устранению допущенных нарушений закона, причин и условий, им способствующих.

Рассмотреть вопрос о привлечении к установленной законом ответственности виновных должностных лиц.

О времени и месте рассмотрения представления уведомить прокурора Игринского района.

О результатах рассмотрения и принятых мерах уведомить прокурора Игринского района в письменной форме в месячный срок со дня получения представления.

Прокурор района
старший советник юстиции



И.М. Гаптрахманов

А.А. Конькова, тел. 8 (34134) 4-05-05